



Piastra di  
posizionamento tubo

## Flangiaturbo per Svasatura Eccentrica



- Evita le perdite, crea la perfetta svasatura nel modo più semplice possibile e la piastra di posizionamento garantisce che il tubo sia fissato nella posizione perfetta
- Valigetta rigida per il trasporto

Dimensioni D.E.	Cod. Art.
7 Dimensioni: 3/16" 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	JAV-1024
7 Dimensioni: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 mm	JAV-1185

## Misuratore Conico

Concepito per misurare tutte le svasature e offrire una tenuta stagna al 100% per ogni raccordo svasato, un must per ogni cassetta degli attrezzi.

Descrizione	Cod. Art.
Misuratore Conico	JAV-1022



Informazioni corrette al momento della stampa. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni.